

珠海现代打印设备及其耗材产品出口质量安全示范区建设管理办公室

珠耗示建办函[2018]01号

关于 2017 年珠海打印耗材出口退运情况的通报

各相关单位:

2017年1-6月,打印耗材产品出口退运货物5批,货值13.62万美元,涉及4家示范区企业,涉及退运的货物品种为碳粉盒。从企业反馈的退运原因来看,主要为:产品质量不符标准、合同要求。其中一批经现场调查确认因长距离运输至客户后发生碳粉漏粉、结块现象而被退运。

2017年7-12月,打印耗材产品出口退运货物5批,货值8.08万美元,涉及4家示范区企业。主要涉及退运的货物品种有:碳粉盒、标签机热敏打印带盒。从企业反馈的退运原因来看,主要为:产品质量不符标准、合同要求。

特此通报。

珠海现代打印设备及其耗材产品出口质量安全示范区
风险监控管理小组(代章)

二〇一八年一月三日